

### بيانات العميل

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025070303223834       | تاريخ الكشف : 2025/07/08                             |
| اليوم : الثلاثاء                      | رقم التليفون : 01141258998                           |
| اسم العميل : سيد محمد سيد             | القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد |
| العنوان : بشتيل اخر سهم عند جامع حمزه | المحافظة : الجيزة                                    |
| تسجيل الدخول : 01:08 PM               | تسجيل الخروج : 01:55 PM                              |
| عدد الوحدات : 1                       | الاجراء التالي : معالجة                              |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                        |         |                                                                                |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد  |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن  |
| ضغط المياه الساخن : تم |         | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                           |
| الكشف الحراري : تم     |         | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                           |
| الموجات الصوتية : تم   |         | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                           |
| فحص الاكسسوارات : تم   |         | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                           |
| نتيجة الملاحظات :      |         | بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد |

### اختبارات شبكة الصرف

|                         |         |                                                                    |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم       | عدد : 1 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| صرف الغسالة : تم        | عدد : 0 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| صرف البانيو : تم        | عدد : 1 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| صرف حوض المطبخ : تم     | عدد : 0 | لا يوجد                                                            |
| فحص البنية : تم         | عدد : 1 | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                               |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد : 1 | بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في منيجه القاعده              |
| فحص خط التكيف : تم      | عدد : 0 | لا يوجد                                                            |
| نتيجة الاختبارات :      |         | بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه |

### الاجراءات المطلوبة

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجراءات التغذية :     | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                                         |
| اجراءات الاكسسوارات : | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                                         |
| اجراءات الصرف :       | تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب                                                         |
| اجراءات البنية :      | تقيل وش البنيه جيداً بماده السيترفييل                                                        |
| قاعدة التواليت :      | تبين لنا وجود تسريب في منيجه القاعده<br>احلال وتجديد منيجه القاعده وتقليلها بماده السيترفييل |
| اجراءات الارضيات :    | تفريغ وحقن فراغات السراميك اسفل البانيو وتقليله جيداً بماده السيترفييل                       |
| مجموعة العزل :        | لا يوجد                                                                                      |

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

