

### بيانات العميل

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025090801242743  | تاريخ الكشف : 2025/09/10                             |
| اليوم : الأربعاء                 | رقم التليفون : 01110110704                           |
| اسم العميل : محمد فواز عبد العال | القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد |
| العنوان : الهرم                  | المحافظة : الجيزة                                    |
| تسجيل الدخول : 05:01 PM          | تسجيل الخروج : 06:45 PM                              |
| عدد الوحدات : 1                  | الاجراء التالي : معالجة                              |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                                                                                                   |         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم                                                                            | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد |
| ضغط المياه البارد : تم                                                                            | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن |
| ضغط المياه الساخن : تم                                                                            | عدد : 1 | تم                                                                             |
| الكشف الحراري : تم                                                                                | عدد : 1 | تم                                                                             |
| الموجات الصوتية : تم                                                                              | عدد : 1 | تم                                                                             |
| فحص الأكسسوارات : تم                                                                              | عدد : 1 | إحلال وتجديد الأكسسوار بالكامل +تغير جلب تطويل نحاس                            |
| نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد | عدد : 1 |                                                                                |

### اختبارات شبكة الصرف

|                                                                                       |         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم                                                                     | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب |
| صرف الغسالة : تم                                                                      | عدد : 0 | لا يوجد                                        |
| صرف البانيو : تم                                                                      | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب |
| صرف حوض المطبخ : تم                                                                   | عدد : 0 | تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب |
| فحص البنية : تم                                                                       | عدد : 2 | تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب |
| فحص قاعدة التواليت : تم                                                               | عدد : 1 | تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب |
| فحص خط التكيف : تم                                                                    | عدد : 0 | لا يوجد                                        |
| نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه | عدد : 1 |                                                |

### الاجراءات المطلوبة

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| اجراءات التغذية : لا يوجد     | تغير الأكسسوار بالكامل                                  |
| اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد | تغير طابق البانيو ملحوظه البانيو مباني وي ظهر           |
| اجراءات الصرف : لا يوجد       | تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيتوفيل حمام +مطبخ   |
| اجراءات البنية : لا يوجد      | قاعدة التواليت                                          |
| اجراءات الارضيات : لا يوجد    | تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس |
| مجموعة العزل : لا يوجد        |                                                         |

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

