شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياة

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081404490615
تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين
رقم التليفون : 01005330072
اسم العميل : حسن بغدادى
القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : شارع الاربعين متفرع من شارع الشيشني 9
المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:52 AM
تسجيل الخروج : 11:58 AM
عدد الوحدات : 1
الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة :	تم			
ضغط المياة البارد :	تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10بار ولايوجد اي تسريب	
ضغط المياة الساخن :	تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10بار ولايوجد اي تسريب	
الكشف الحراري :	تم	تم		
الموجات الصوتية :	تم	تم		
فحص الاكسسوارات :	تم	وجود خلل ف بعض الاكسوار		
نتيجة الملاحظات :	لايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه			

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم	عدد 1	.لايوجد
صرف الغسالة :		عدد	لم يتم
صرف البانيو :	تم	عدد 1	لايوجد
صرف حوض المطبخ :		عدد	لم يتم
فحص البيبة :	تم	عدد 1	وجود خلل ف تقفيل
فحص قاعدة التواليت :	تم	عدد 1	وجود خلل ف طقم مسمار القاعده
فحص خط التكييف :		عدد	
نتيجة الاختبارات :	لايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لايوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغير محبس زاويه السخان الخط الساخن
اجراءات الصرف : لايوجد
اجراءات البيبة : تقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب طقم مسمار قاعده جانبي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.