شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياة

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025090911050163	تاريخ الكشف :	2025/09/10
اليوم :	الأربعاء	رقم التليفون :	01211060066
اسم العميل :	احمد عمرو	القائم بالمعاينة :	ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان :	جنه 4	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	10:54 AM	تسجيل الخروج :	01:18 PM
عدد الوحدات :	2	الاجراء التالي :	معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة :	تم			
ضغط المياة البارد :	تم	عدد	2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياة الساخن :	تم	عدد	2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري :	تم	تم		
الموجات الصوتية :	تم	تم		
فحص الاكسسوارات :	تم	تغير جلب التطويل بالكامل نحاس		
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذيه المدفونه ساخن وبارد عدد 2حمام+مطبخ			

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم	عدد	2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة :	تم	عدد	1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو :	تم	عدد	2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ :		عدد	0	لايوجد
فحص البيبة :	تم	عدد	2	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البيبه لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت :	تم	عدد	2	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وتبين لنا وجود خلل في منيجه القاعده عدد 2حمام +تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طتويله لي صرف القاعده
فحص خط التكييف :		عدد	0	لايوجد
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه ملحوظه حمام المستر تبين لنا وجود تسريب في صرف الشاور في الكوع 45			

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لايوجد
اجراءات الاكسسوارات :	تغير جلب التطويل بالكامل الي نحاس
اجراءات الصرف :	تبين لنا وجود تسريب في شبكه الصرف حمام المستر في كوع 45في الشاور
اجراءات البيبة :	تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيتوفيل عدد 2حمام
قاعدة التواليت :	تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طتويله لي صرف القاعده وتقفلها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس رمادي تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل ابيض
مجموعة العزل :	لايوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

EXPERT لمقاولات أعمال السباكة الحديثة