

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060205270159 تاريخ الكشف : 2025/06/04
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01005517785
اسم العميل : سيف اسماعيل القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الشروق كمباوند وصال عمارة 339 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:30 PM تسجيل الخروج : 05:06 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد خلل في شبكات التغذية ساخن و بارد
لا يوجد بهم تسريب
لا يوجد بهم تسريب
تم عمل كشف حراري
تم عمل موجات صوتيه
تم فحص الاكسسوار

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من عدد 2 صرف حوض الوش حمام الماستر والرئيسي وتبين تسريب من عدد 2 طابق بانيو
ويوجد تسريب من جسم البنية لعدم وجود علويات بهم عدد 3
يوجد تسريب من تطويله صرف حوض الوش الخاص بحمام الماستر
لا يوجد به تسريب
ولم يتعد اختبار صرف ولا غساله المطبخ لتجميعه على العوي من طابق البانيو عدد 2 بانيو مباني
لم يتم اختبار صرف المطبخ لتجميعه على العمومي مباشره
لا يوجد بها تسريب
لا يوجد بها تسريب
لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : يتم احلال الاكسسوارات بالكامل واعادة تجميعها من جديد عدد 3 حمام
اجراءات الصرف : يتم اصلاح الجزء التالف في صرف حوض الوش حمام الرئيسي ثقب في ماسورة قطر 2 بوصه وتغيير تطويله صرف حوض الماستر ولصقها بماده لاصقه قطر 2 بوصه
تغيير عدد 2 طابق بانيو مباني
اجراءات البنية : يتم تركيب علويات لعدد 3 بلاعه وتفتيلهم بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال كرسي التواليت وتغيير طقم المسمار وتفتيل المليجه جيدا عدد 2 كرسي
اجراءات الارضيات : يتم حقن الارضيات بالكامل عدد 3 حمام بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : يجب حقن فاصل البانيو بماده كيما فلكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.