

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060206145734 تاريخ الكشف : 2025/06/04
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01221504754
اسم العميل : رضوان السباك القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مدينة نصر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:22 AM تسجيل الخروج : 12:39 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

تم	عدد 2	تم	ضغط المياه البارد :
تم	عدد 2	تم	ضغط المياه الساخن :
يوجد خلل في منيحه القاعده		تم	الكشف الحراري :
يوجد خلل في الخط البارد أسفل السخان		تم	الموجات الصوتية :
إحلال وتجديد الاكسسوار التالف والمتهالك		تم	فحص الاكسسوارات :
يوجد تسريب في الخط البارد أسفل السخان في حمام الضيوف			نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

تم	عدد 2	تم	صرف حوض الوش :
تم	عدد 1	تم	صرف الغسالة :
تم	عدد 1	تم	صرف البانيو :
خارج الاختبار	عدد	تم	صرف حوض المطبخ :
تركيب علبه بيبي لحمام الضيوف	عدد 2	تم	فحص البنية :
إحلال وتجديد 2 منيحه قاعده	عدد 2	تم	فحص قاعدة التواليت :
لم يتم الاختبار	عدد	تم	فحص خط التكيف :

بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد السخان كما تبين لنا أن جميع المواسير الداخليه حديد بالكامل وتم اخبار العميل بتغيير جميع الخطوط من حديد الي بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد جميع الشبكات من حديد الي بلاستيك لوجود أكثر من مشكله
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : تم ولا يوجد به اي عيوب
اجراءات البنية : تم اختبار عدد 2 بيبه
قاعدة التواليت : يوجد خلل في عدد 2 منيحه قاعده
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : حقن وتفرغ البانيو بماده كيما فليكس والارضيات سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.