

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060206283528 تاريخ الكشف : 2025/06/03
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01010630038
اسم العميل : م تامر الزياد القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : التجمع الخامس - بجوار مدرسة إخناتون المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:57 PM تسجيل الخروج : 05:13 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم اختبار الشبكات وتم تحديد موقع التسريب في الخط الساخن
تم اختبار خط الراجع للتدفئة ولا يوجد به تسريب
تم اختباره وتم تحديد موقع التسريب في كوع لحام قطر 3/4 هو المتسبب في الضرر
تم عمل كشف حراري
تم عمل كشف موجات صوتيه

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف البانيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :
عدد	نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب والمؤدي الي الضرر الناتج في الوحده
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.