

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060206412356 تاريخ الكشف : 2025/06/04
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01115333527
اسم العميل : مهندس محمود توفيق القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : فيلا 54 الحى السابع المجاورة الاولى الشروق المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:13 AM تسجيل الخروج : 01:12 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 لا يوجد به تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل في الاكسسوار بالكامل
نتيجة الملاحظات : تم الفحص ولا يوجد بها اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به تسريب
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 3 لا يوجد به تسريب
فحص البنية : تم عدد 6 وجود خلل في البلاعات لعدم تركيب علايات وعدم تقفيلها بماده عازله
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا خلل في الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايات لعدد 2 بلاعه ثم تقفيل الباقي بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.