

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061210074959 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 0096597616633
اسم العميل : مهندس ايمن صلاح القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : قرية برهيم مسجد الشيخ عيسى المحافظة : المنوفية
تسجيل الدخول : 04:06 PM تسجيل الخروج : 05:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تبين خلل في الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد كما تبين تسريب من جلبه تطويل بها شرخ داخل الحائط بجوار كرسي التواليت

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم لتجميعه ع الخط الرئيسي
فحص البنية : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص خط التكييف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات ولاكن تبين لنا تسريب من فاصل البانيو مع الاستخدام لعدم حقنه كما يوجد تسريب من دائر الحمام لعدم حقنه واسفل وش البلاعه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير جلبه التطويل الخاصه بشطاف التواليت (تم تغييرها)
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : احلال وش البلاعه والتفصيل اسفله بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم تفريغ دائر الحمام بالكامل وحقنه بمادة (سيتوفيل) تقفيل فاصل البانيو بمادة (كيما فلكس 150) من كيماويات البناء الحديث
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.