



|                |                                                       |                    |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| رقم المعاينة : | 2025061411075270                                      | تاريخ الكشف :      | 2025/07/09  |
| اليوم :        | الأربعاء                                              | رقم التليفون :     | 01029351592 |
| اسم العميل :   | محمود ابراهيم                                         | القائم بالمعاينة : | اسلام رشاد  |
| العنوان :      | العاشر من رمضان الحى اليوناني المجاورة 81<br>فيلا 132 | المحافظة :         | الشرقية     |
| تسجيل الدخول : | 11:30 AM                                              | تسجيل الخروج :     | 01:06 PM    |
| عدد الوحدات :  | 1                                                     | الاجراء التالي :   | معالجة      |

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : | تم                                                                       |
| ضغط المياه البارد : | تم                                                                       |
| ضغط المياه الساخن : | تم                                                                       |
| الكشف الحراري :     | تم                                                                       |
| الموجات الصوتية :   | تم                                                                       |
| فحص الاكسسوارات :   | تم                                                                       |
| نتيجة الملاحظات :   | بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة |

|                                    |       |    |                      |
|------------------------------------|-------|----|----------------------|
| لا يوجد به أي تسريب                | عدد 1 | تم | صرف حوض الوش :       |
| لا يوجد به أي تسريب                | عدد 2 | تم | صرف الغسالة :        |
|                                    | عدد   |    | صرف الباتيو :        |
| لا يوجد به أي تسريب                | عدد 1 | تم | صرف حوض المطبخ :     |
| لا يوجد عالية بيبه                 | عدد 2 | تم | فحص البنية :         |
| لم يتم اختبار القاعدة لانها مقفوله | عدد   |    | فحص قاعدة التواليت : |
|                                    | عدد   |    | فحص خط التكيف :      |

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

**نتيجة الاختبارات :**

اجراءات التغذية :  
اجراءات الاكسسورات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البيبة : تركيب عدد 2 عناية ببيبه وتقفيلها بمادة سيتوفيل  
قاعدة التواليت : تشبك على ملجحة القاعدة  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل  
مجموعة العزل :

**EXPERT**  
**مقاولات أعمال**  
**الشبكة الحديثة**  
 50 جنيه الى 1000 جنيه.

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.