

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025061503330895 تاريخ الكشف : 2025/06/16
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01006153537
اسم العميل : محمد حسن القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : التجمع الخامس الأندلس عمارات دار مصر 23هـ
تسجيل الدخول : 02:56 PM تسجيل الخروج : 04:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من الخط الساخن ثقب في ماسورة خلف البانيو من الأسفل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : لم يتبين تسريب من الشبكة المدفونه ولاكن تبين تسريب من اعلى البلاعه لعدم وجود علايه لها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب قطر 25مم ثقب في ماسورة
اجراءات الأكسسوارات : احلال الأكسسوارات بالكامل واعادة تشطبيها من جديد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4بوصه واعادة تجميع كرسي التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.