

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061901392165	تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01128321572
اسم العميل : ضياء يوسف	القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : 247 النرجس 2ش زكي مبارك	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:55 AM	تسجيل الخروج : 01:55 PM
عدد الوحدات : 3	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 3	يوجد تسريب في الخط البارد للمطبخ ( في جلبه لحام بسن داخلي 3/4 بوصة في شمعة الخط البارد لسخان المطبخ )
ضغط المياه البارد : تم	عدد 3	لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 3	لا يوجد تسريب من سنترك خلاط المطبخ + سنترك خلاط الشاور للحمام الطرقة
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الاكسسوارات : تم		
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد للمطبخ		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 3	لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 2	لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد		
فحص البيبة : تم	عدد 3	يوجد خلل في تففيل عالية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 3	يوجد تسريب من صرف القاعدة للحمام الضيوف
فحص خط التكيف : عدد		
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة		

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد للمطبخ ( جلبه لحام بسن داخلي 3/4 بوصة)
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات بالكامل ( ١٨ محبس زاوية + ٥ طقم جلبه تطويل + ٣ طقم سنترك خلاط + ٣ نبل + ٣ كوع حديد السخان )
اجراءات الصرف : اجراءات الصرف :
اجراءات البيبة : تففيل عالية بيبه بمادة سيتوفيل لعدد ٣ حمام
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد صرف القاعدة للحمام الضيوف (٤ بوصة) + إحلال وتجديد طقم مسمار القاعدة ( جانبي ) والتففيل حول جسم القاعدة بمادة سيتوفيل للحمام الطرقة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لحمام الضيوف
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض لعدد 2 حمام الطرقة + الماستر

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.