

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061911075740	تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01025309067
اسم العميل : الشركة المصرية الصينية المشتركة للإستثمار	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : عمارات الشركة المصرية الصينية المشتركة للإستثمار عماره 6	المحافظة : السويس
تسجيل الدخول : 01:37 PM	تسجيل الخروج : 03:50 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص و تبين بعض جلب التطويل والوصلات والمحابس وقلب محبس الدفن يوجد بها خلل نسبي
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي تسريب
صرف الغسالة :	عدد	
صرف البانيو : تم	عدد 2	بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من عدد 2 طابق بانيو لعدد 2 بانيو قدم
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 2	بعد الفحص تبين لنا وجود خلل نسبي من اعلايه البنية للحمام الخارجي
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	بعد الفحص تبين لنا وجود خلل نسبي من سوسته قاعده الحمام رقم 1
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من عدد 2 طابق بانيو لعدد 2 بانيو قدم ووجود خلل نسبي من سوسته صرف القاعده وعلايه البنية للحمام الخارجي رقم 1

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات :	اعاده التشيك على الأكسسوارات بالكامل وتغير المتهالك (ملحوظه) تم تغير قلب محبس الدفن لوجود به خلل
اجراءات الصرف :	تغير عدد 2 طابق بانيو قدم لعدد 2 بانيو قدم
اجراءات البنية :	تركيب علايه بنيه للحمام الخارجي رقم 1 والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :	تغير سوسته صرف قاعده الحمام الخارجي رقم 1
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل لعدد 2 حمام جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات عدد 2 بانيو قدم جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.