

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062412322337	تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01025309067
اسم العميل : الشركة المصريه الصينيه المشتركه للإستثمار	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : عمارات الشركة المصريه الصينيه المشتركه للإستثمار	المحافظة : السويس
تسجيل الدخول : 06:17 PM	تسجيل الخروج : 07:02 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص وتبين وجود خلل في حنفية بليه وتم تغييرها ووجود خلل في خلاط دش الحمام الداخلي
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف ولاكن تبين وجود خلل نسبي من وش طابق البانيو الحمام الخارجي رقم 1
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علايه الببيه
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل من سوسته صرف القاعده لعدد 2 حمام
فحص الببيه : تم	عدد 2	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات الببيه :	تركيب عدد 2 علايه ببيه لعدد 2 ببيه
قاعدة التواليت :	تغير عدد 2 سوسته صرف قاعده لعدد 2 حمام
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات البانيو القدم جيدا بماده الكيمافليكس لعدد 2 بانيو ملحوظه.. (تركيب وش طابق بانيو قدم للحمام الخارجي)

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.