

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062412325231	تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01025309067
اسم العميل : الشركة المصرية الصينية المشتركة للإستثمار	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : عمارات الشركة المصرية الصينية المشتركة للإستثمار	المحافظة : السويس
تسجيل الدخول : 10:37 AM	تسجيل الخروج : 04:19 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات وقلب محبس الدفن
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف وتبين وجود تسريب من طابق بانيو الحمام الداخلي البانيو قدم ووجود خلل نسبي من وش طابق بانيو الحمام الخارجي
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود كسر في بيبه الحمام الداخلي ووجود خلل من علايه بيبه لعدد 2 بيبه
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من عدد 2 سوسته قاعده
فحص البيبه : تم	عدد 2	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها ولاكن تبين وجود تسريب من طابق بانيو الحمام الداخلي وخلل نسبي من وش طابق بانيو الحمام الخارجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	
اجراءات الاكسسوارات : اعاده التشيك علي الاكسسوارات بالكامل وتغير المتهاك وتغير قلب محبس الدفن	
اجراءات الصرف : تغير طابق بانيو القدم الحمام الداخلي وتغير وش طابق بانيو القدم الحمام الخارجي	
اجراءات البيبه : تغير بيبه الحمام الداخلي لوجود بها كسر و تركيب عدد 2 علايه بيبه لعدد 2 بيبه	
قاعدة التواليت : تغير عدد 2 سوسته صرف قاعده	
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيتوفيل لعدد 2 حمام	
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس لعدد 2 بانيو قدم	

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.