

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062412353853	تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01025309067
اسم العميل : الشركة المصرية الصينية المشتركة للإستثمار	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : عمارات الشركة المصرية الصينية المشتركة للإستثمار	المحافظة : السويس
تسجيل الدخول : 01:06 PM	تسجيل الخروج : 02:30 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف وتبين وجود تسريب من عدد 2 طابق باننيو قدم
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف وتبين وجود خلل نسبي من علاليه الببيه
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الببيه : تم	عدد 2	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها ولاكن تبين وجود تسريب من عدد 2 طابق باننيو قدم لعدد 2 باننيو

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تغيير عدد 2 طابق باننيو قدم لعدد 2 باننيو
اجراءات الببيه : تركيب عدد 2 علاليه ببيه لعدد 2 ببيه والتفصيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات البانيو القدم جيدا بماده الكيمافليكس لعدد 2 باننيو

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.