

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062606231835	تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01112448876
اسم العميل : مصطفى عامر	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : حي الشاب	المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 04:29 PM	تسجيل الخروج : 05:40 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود اي تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الكشف علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الكشف وتبين وجود تسريب في الخط البارد
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد عبارة عن شرخ في الماسوره خلف البانيو مقاس نص بوصة	عدد : 1	تم الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد عبارة عن شرخ في الماسوره خلف البانيو مقاس نص بوصة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الخاصه بالبانيو (ملحوظه) تبين وجود شرخ في جسم البانيو
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الخاصه بالبانيو (ملحوظه) تبين وجود شرخ في جسم البانيو
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد الذي تم الكشف عنه خلف البانيو عبارة عن شرخ في الماسوره مقاس نص بوصة	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات البيبة : لا يوجد	لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل	لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس (ملحوظه) يوجد شرخ في جسم البانيو يستحسن تغير البانيو او اصلاح الشرخ	لا يوجد

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.