

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062609245277	تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01555593733
اسم العميل : وليد طلعت	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : دار مصر الاندلس التجمع الخامس اخر التسعين الجنوبي عماره 354	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:16 PM	تسجيل الخروج : 07:04 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الإختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الإختبار علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	تم المشف وتبين وجود تسريب من صرف الغساله
الكشف الحراري : تم	عدد 2	تم الكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات لشقه 21
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 2	بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغساله : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف وتبين وجود تسريب في صرف غساله شقه 17
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البيبة : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل في تثبيت القاعده وخلل نسبي من سوسته الصرف
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : عدد	عدد 2	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف غساله شقه 17 عباره عن كسر في الكوع مقاس 2 بوصه وتم الكشف عليه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي اكسسوارات شقه 21 وتغير المتهاك
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف من صرف الغساله لشقه رقم 17 في كوع لحم مقاس 2 بوصه
اجراءات البيبة : لا يوجد
قاعدة التواليت : تغير طقم مسمار القاعده لعدد 2 قاعده وتركيب السوست جيدا والتقفيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل لشقه 17 وشقه 21
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل للحمام بالكامل لشقه رقم 21 وحقن اي فواصل موجوده في شقه رقم 17
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.