

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025062804044113 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01550506670
اسم العميل : ابو بكر الدميري القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : شارع مول مصر لافيدا البستان الشيخ زايد المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:07 AM تسجيل الخروج : 12:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
لم يتبين لنا تسريب عدد 1
تبين وجود تسريب تم عدد 1
تم عمل كشف حراري
تم عمل كشف صوتي
لم يتبين خلل

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من الخط الساخن اسفل البانيو ومن الخلف اسفل حوض الوش في الحمام الخلفي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : لا يوجد
لم يتبين لنا تسريب عدد 1
لم يتبين لنا تسريب عدد 1
لم يتبين لنا تسريب عدد 1
لا يوجد
لم يتبين بها تسريب عدد 1
لم يتبين لنا تسريب عدد 1
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين لنا تسريب من فاصل البانيو مع الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط الساخن
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تفقيل وش البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بمادة (كيما فلكس 150)
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.