

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063010512368 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01095883633
اسم العميل : ريم الشويحي القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التوسعات الشمالية السياحية الثالثة فيلا 11 فيلا
حازم الشوربجي المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:46 PM تسجيل الخروج : 06:58 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
تم اختبار الخط البارد تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
تم اختبار الخط البارد تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم عمل كشف حراري على شبكة الصرف لعدد 3 حمام
الموجات الصوتية : تم
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية لعدد 3 حمام
فحص الأكسسوارات : تم
لم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
تم الفحص وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 3
تم الفحص وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب لكن تبين وجود فراغ حول جاليرية
التهابوي لعدد 3 شاور
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 3
تم الفحص وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3
تم الفحص وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود خلل ف تقفيل عدد 3 جاليرية شاور وتحتاج إلى إعادة التفريغ والحقن بمادة كيما فليكنس
تبين وجود خلل ف تقفيل مشترك 4 بوصة مما يؤدي إلى تسريب من فاصل الأرضية حول المشترك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
التقفيل حول خلاط الدش الدفن لحمام الطرقة الدور الاول
اجراءات الصرف : التقفيل الجيد حول المشترك 4 بوصة الخارجي ف البلكونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقن فاصل الجاليرية والرخام لعدد 3 شاور 2 الدور الاول 1 الدور العلوى
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكنس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.