

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070110180026	تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01006865262
اسم العميل : علاء عصمت	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : فيلا 42 مجموعه 35 الرحاب	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:52 AM	تسجيل الخروج : 03:43 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 8	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 8	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف على شبكات الصرف وتبين وجود تسريب من صرف الالفيس وتم تحديد موقعه
الكشف الحراري : تم		تم الكشف على شبكات التغذية ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 7	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 6	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف ولكن تبين وجود خلل من تقطيل فراغات البانيو لعدد 5 بانيو صرف الالفيس في الدور الاول علوي وتبين وجود تسريب في ماسوره الصرف
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علويات البنيه لعدد 6 بنيه
فحص البنيه : تم	عدد : 7	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 7	
فحص خط التكيف : تم	عدد : 7	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف الالفيس في الدور الاول علوي عباره عن كسر في الماسوره وتم تحديد موقعه والكشف عنه وتبين وجود خلل نسبي من علويات البنيه وتفعيل فراغات البانيو والسيراميك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف الالفيس في الدور الاول علوي الذي تم الكشف عنه عباره عن كسر في الماسوره مقاس بوصه ونص	
اجراءات البنيه : تركيب علويه بنيه لعدد 6 بنيه والتقفيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل	
قاعدة التواليت : لا يوجد	
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك الموجوده جيدا بماده السيتوفيل	
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيوهات جيدا بماده الكيمافليكس لعدد 5 بانيو	

السياسات والمسؤوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

