

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070206304998 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01098912077
اسم العميل : ياسر محمد محمود القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مكرم عبيد مدينة نصر الدور الخامس 100 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:33 PM تسجيل الخروج : 04:39 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الكشف بالاشعه تحت الحمراء علي شبكات التغذية ساخن وبارد
الموجات الصوتية : تم تم الكشف علي شبكات التغذية بالكامل ولا يوجد تسريب
فحص الاكسسوارات : تم تبين لنا وجود خلل في الاكسسوار الداخلي لعدد 3 حمام
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم الاختبار...صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 3 تبين لنا وجود خلل في جسم البنية لعدد 3 حمام لأنها (زهر)
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 تم الاختبار علي عدد 3 قاعده وتبين لنا وجود خلل في منبجه القاعده الخاصه بحمام الشقه المجاوره
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم
نتيجة الاختبارات : بعد الاختبار والكشف بالاشعه تحت الحمراء تبين وجود خلل في عدد 3 بنيه لأنها زهر وصرف كرسي القاعده زهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار المتهالك داخل الوحدات
اجراءات الصرف : يفضل تغيير الزهر الي بلاستيك الموجود بمواسير الصرف
اجراءات البنية : إحلال وتجديد عدد 3 بنيه من زهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده بحمام الشقه المجاوره وتغيير التطويله من زهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك للعدد 2 حمام بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.