

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070309231263 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01007766166
اسم العميل : محمد عبدالعزيز احمد القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : ش الرحمن الرحيم متفرع من ش البلاستيك برج المحافظه : القليوبية
تسجيل الدخول : 08:20 PM تسجيل الخروج : 09:43 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من اعلي البلاعه

تبين تسريب من سوسنة التواليت
تبين تسريب من اسفل البانيو الشاسيه لوجود فراغات في الدائر اسفله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه. الحمام وتقيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه وتقيلها بماده سيتوفيل وتغيير سوسنة التواليت
اجراءات الارضيات : حقن فواصل الارضيات بماده سيتوفيل اسفل البانيو الشاسيه وتقيله من الاعلي كيما
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.