

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070410350491 تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد رقم الهاتف : 01029486051
اسم العميل : عمرو عبد الحميد القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : مساكن كهرباء بجوار تجنيد الجيزه بالقرب من المحافظه : الجيزه
البوابه الاولى عمارة الاولى الدور 4 شقة 7
تسجيل الدخول : 05:16 PM تسجيل الخروج : 06:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم اختبار الخط البارد تحت قوة ضغط 10 بار
تم اختبار الخط البارد تحت قوة ضغط 10 بار
تم عمل كشف حراري على شبكة الصرف
تم عمل كشف موجات صوتية على شبكة التغذية ساخن وبارد
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب في كوع لحام قطر 3/4 بل وصلة بجوار القاعدة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
عدد 1
عدد 1
عدد 1
عدد 0
عدد 1
عدد 1
عدد 0
تم الفحص والكشف بجهاز الحراري ولم يتبين وجود تسريب
تم الفحص والكشف بجهاز الحراري ولم يتبين وجود تسريب
تم الفحص والكشف بجهاز الحراري ولم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس لعدم وجود عناية بلاستيك
تم الفحص والكشف بجهاز الحراري ولم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس لعدم وجود عناية بلاستيك
تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد. كوع لحام 3/4 بوصة بجوار القاعدة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : تركيب عناية بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.