



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاریخ الكشف : 2025/07/09
رقم المعاينة : 2025070509095426
رقم التليفون : 01018555511
الاليكتروني : الأربعاء
القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شارع سليمان الفارسي - على البحر - بجوار
المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الخروج : 08:45 PM
العنوان : فندق العصافرة للقوافل المسلحة برج السلام الدور
الوقت : 11:05
اسم العميل : د / حماده احمد حمدي
الاجراء التالي : الاجراء التالي : _
تسجيل الدخول : 07:25 PM
عدد الوحدات : 1
Hamam Al-Zibaf

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياة البارد : تم
ضغط المياة الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبيّن وجود تسرب في الشبكات المدفونة

عدد	1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6 بار لأن الشبكة حديد	
عدد	1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6 بار لأن الشبكة حديد	
تم عمل كشف حراري على شبكة التغذية والصرف	
تم عمل كشف موجات صوتية على شبكة التغذية	
تم الفحص والاختبار ولم يتبيّن وجود تسرب	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبيّن وجود تسرب نسبي من سوستة صرف حوض المطبخ لعدم التفقيـل الجيد عليه مما يؤدي إلى وجود تسرب من فاصل البلاط أسفل منه

عدد	1
تم عمل كشف حراري ولم يتبيّن وجود تسرب	
لا يوجد	
عدد	0
تم عمل كشف حراري ولم يتبيّن وجود تسرب	
تم عمل كشف حراري وتبين وجود تسرب من سوستة الصرف لعدم تركيبها بشكل جيد	
عدد	1
تم عمل كشف حراري ولم يتبيّن وجود تسرب	
تم عمل كشف حراري ولم يتبيّن وجود تسرب	
لا يوجد	
عدد	1

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبيّن وجود تسرب
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتتجدد الاكسسوارات التي بها صدأ
اجراءات الصرف : تركيب جلبة اصلاح 2 بوصة وكاوتشرة صرف لحوض المطبخ والتثبيـل حولها بشكل جيد
اجراءات البيبة : لم يتبيّن وجود تسرب
قاعدة التواليت : لم يتبيّن وجود تسرب
اجراءات الارضيات : لم يتبيّن وجود تسرب
مجموعة العزل : لم يتبيّن وجود تسرب

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الالكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

