

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070509294391	تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01006018530
اسم العميل : علي سيد نصر	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : ش جسر السويس النزهه بالجديده اسفل 168 العمارة محل الملك للادوات الكهربائيه	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:31 PM	تسجيل الخروج : 01:39 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

تم اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم		عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم		فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد (الشبكة حديد) ولاكن تبين لنا تسريب من جلب التطويل لانه متهالكه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد	لم يتم الاختبار لـ تركيبه علي العمومي مباشر
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد	لم يتم الاختبار لـ تركيبه علي العمومي مباشر
فحص البيبة : تم	عدد 2	بعد الفحص تبين لنا قطع في جسم البيبه. الحمام وتقليلها بماده الاسمنت وتجميع صرف بانيو عليها
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم		بعد الفحص تبين تسريب من البيبه وفاضل البانيو مع الاستخدام

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الاكسسوارات : تغيير جلب التطويل بالكامل نحاس
- اجراءات الصرف : تجميع صرف البانيو علي البلاعه
- اجراءات البيبة : تغيير البيبه وتركيب عليه لها وتقليلها بمادة (سيتوفيل)
- قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل البانيو بماده (كيما فلكس 150)
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.