

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070610392428	تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01156836321
اسم العميل : محمد عادل	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الملف شارع مسجد التتعيم	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:56 PM	تسجيل الخروج : 04:18 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم		تبين لنا وجود خلل في الاكسسوار
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف حوض الوش
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف الغسالة
صرف البانيو : تم	عدد : 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	
فحص البنية : تم	عدد : 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب من البنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب من كرسي القاعده
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	
نتيجة الاختبارات :		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد
اجراءات الاكسسوارات :	تبين لنا وجود خلل في الاكسسوار تغيير 4 محبس داويه +3 طقم جلب طتويل نحاس +2 وصله شجاره 50 سم + صرف حوض وش
اجراءات الصرف :	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب
اجراءات البنية :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في تقفيل وش البنية تقفيل وش البنية جيداً بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :	بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب من كرسي القاعده
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السراميك جيداً وتقفيلها بماده السيتوفيل تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيله جيداً بماده الكيمافليكس تقفيل حولين بنية الشاور جيداً بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.