



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/09

رقم المعاينة : 2025070703222743

رقم التليفون : 01000941112

اليوم : الأربعاء

القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد

اسم العميل : مهندس محمد عادل

المحافظة : الجيزة

العنوان : كمبوند تارا فيلا 49 فيلا الدكتور طارق فوزي

تسجيل الخروج : 02:39 PM

تسجيل الدخول : 10:25 AM

الإجراء التالي : \_

عدد الوحدات : 4

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية  
المدفونه بارد

ضغط المياه البارد : تم

حمام الدادا+حمام الاولاد+حمام المتر

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية  
المدفونه ساخن

ضغط المياه الساخن : تم

حمام المستر+المطبخ+حمام الضيوف

تم الكشف ولم يتبعنا اي وجود تسريب

الكشف الحراري : تم

تم الكشف ولم يتبعنا اي وجود تسريب

الموجات الصوتية : تم

تبين لنا وجود خلل في الاكسسوارات بالكامل عدد 4 حمام+الخلاطات+جلب التطوير

فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبعنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية  
حمام الداد+حمام الاولاد+المستير+الضيوف

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة :

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب في خط صرف المطبخ

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد

اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات بالكامل لعدد 4 حمام

اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف حوض المطبخ

اجراءات البيبة : إحلال وشن البيبه وتركيب علية وتفعيلها بمادة سيتوغيل لعدد 2 بييه

إحلال و تغيير البيبه بالكامل لعدد 1 بييه

إحلال و تغيير البيبه بالكامل لعدد 1 بييه حتى مخرج البيبه لاحتواها على جذور شجر

قاعدة التواليت : إحلال قاعدة التواليت و تغيير مانحة القاعدة لعدد 4 قاعدة تواليت

اجراءات الأرضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحقنها بمادة سيتوغيل لعدد 4 حمام

مجموعة العزل : تفريغ فراغات البانيو وحقنها بمادة كيمافليكس لعدد 2 بانيو

تفريغ فراغات الشاور وحقنها بمادة كيمافليكس لعدد 2 شاور

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.



2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3 . في حالة تبين عدم وجود أضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.