

### بيانات العميل

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025070706542376  | تاريخ الكشف : 2025/07/17                           |
| اليوم : الخميس                   | رقم التليفون : 01159230034                         |
| اسم العميل : مدرسة صن رايز للغات | القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب |
| العنوان : مدرسه صن رايز          | المحافظة : البحر الأحمر                            |
| تسجيل الدخول : 03:46 PM          | تسجيل الخروج : 06:07 PM                            |
| عدد الوحدات : 0                  | الاجراء التالي : _                                 |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                                                                                                      |       |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : تم                                                                               | عدد 1 | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب |
| ضغط المياه البارد : تم                                                                               | عدد   |                                                            |
| ضغط المياه الساخن : تم                                                                               | عدد   |                                                            |
| الكشف الحراري : تم                                                                                   | عدد   |                                                            |
| الموجات الصوتية : تم                                                                                 | عدد   | تم الكشف ولم يتبين اي تسريب                                |
| فحص الاكسسوارات : تم                                                                                 | عدد   | تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات                 |
| نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها | عدد   |                                                            |

### اختبارات شبكة الصرف

|                                                                                                     |       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم                                                                                   | عدد 4 | تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب                 |
| صرف الفسالة : تم                                                                                    | عدد   |                                                       |
| صرف الباتيو : تم                                                                                    | عدد   |                                                       |
| صرف حوض المطبخ : تم                                                                                 | عدد   |                                                       |
| فحص البنية : تم                                                                                     | عدد 7 | تم الفحص والاختبار وتبين وجود تسريب من علويات البيب   |
| فحص قاعدة التواليت : تم                                                                             | عدد 4 | تم الفحص والاختبار وتبين وجود خلل في سوست صرف القاعده |
| فحص خط التكيف : تم                                                                                  | عدد   |                                                       |
| نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها | عدد   |                                                       |

### الاجراءات المطلوبة

|                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| اجراءات التغذية : لا يوجد                                                                                    | اجراءات الصرف : لا يوجد                                                             |
| اجراءات الاكسسوارات : اعاده التشيك على جميع الاكسسوارات وتغير المتهاك                                        | اجراءات البنية : تركيب علويات بيبه لعدد 7 بيبه والتفصيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل |
| اجراءات التواليت : اعاده فك القواعد وتغير سوست صرف القاعده والتفصيل الجيد عليهم جيدا من جديد بماده السيتوفيل | اجراءات الارضيات : حقن جميع الارضيات جيدا بماده السيتوفيل                           |
| مجموعة العزل : لا يوجد                                                                                       |                                                                                     |

### السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.