



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/12

رقم المعاينة : 2025070801290383

رقم التليفون : 01111950499

اليوم : السبت

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : محمد سيد امام عيسى

المحافظة : القاهرة

العنوان : حلوان مدينة الابطال عمارة رقم 19

تسجيل الخروج : 02:26 PM

تسجيل الدخول : 01:17 PM

الاجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبيّن تسريب من ستراف خلاط المطبخ ومحبس شمعه السخان

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

لم يتم الاختبار لتركيبه على العمومي مباشر

تم فحص صرف البانيو والطابق وتبين لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب

تم فحص كرسي التواليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبيّن تسريب من الشبكات ولكن تبيّن تسريب من البلاعه لعدم تركيب عاليه كما يوجد تسريب من وش طابق البانيو القدم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الاكسسوارات : اعادة تشطيط اكسسوار الحمام بالكامل

اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات البيبة : تركيب عاليه وتفقيلها بماده سيتوفيل

قاعدة التواليت : احال كرسي التواليت واعادة تفقيله

اجراءات الارضيات : يفضل حقن الارضيات بماده سيتوفيل مع تفقيل فاصل البانيو بماده الكيماء فلكس

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الالكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

