

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070902162747 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01225623463
اسم العميل : رأفت مكرم مرقص القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : برج الأمل قاسم باشا النعام عين شمس القاهرة المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:24 AM تسجيل الخروج : 11:48 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من الخط الساخن شرخ في ماسورة كما تبين خلل تسريب من الأكسسوار

عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
	عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
	فحص الأكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من فاصل البانيو ومن اعلاه البلاعه لعدم تقفيلهم جيدا وتسريب من سوسته التواليت

عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
عدد 1	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	لا يوجد

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب في الخط الساخن
اجراءات الأكسسوارات : احلال وتجديد الأكسسوار بالكامل عدد 4 محبس زاويه وجلب التطويل الخاصه بالحمام تغيير قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب اعلايه وتقفيها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال كرسي وتغيير سوسته التواليت وتقفيها جيدا
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده كيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.