

بيانات العمل

رقم المعاينة : 2025070906161037 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01003041145
اسم العميل : محمد مكاوي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دار مصر خلف مدينه الانتاج الاعلامي عماره 29 شقة 20 الدور 4
تسجيل الدخول : 12:05 PM تسجيل الخروج : 01:14 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف لعدد 2 حمام
الموجات الصوتية : تم
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية لعدد 2 حمام
فحص الأكسسورات : تم
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب ولكن تبين وجود صدأ في بعض الوصلات وتحتاج إلى الاحلال والتجديد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لشبكات التغذية لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
صرف البانيو : تم عدد 2
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
فحص البنية : تم عدد 2
تبين وجود تسريب لعدم تركيب منيعة قاعدة مطابقة للمواصفات
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
تبين وجود تسريب من عدد 2 منيعة قاعدة
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد

نتيجة الاختبارات

تبين وجود تسريب من عدد 2 منيعة قاعدة
تبين وجود تسريب من عدد 2 علوية بنية
تبين وجود فراغ في فاصل البانيو القدم
تبين وجود فراغات في فاصل الأرضية اسفل البانيو السياسيه
تبين وجود صدأ في بعض الأكسسورات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسورات : تبين وجود صدأ ف بعض الأكسسورات
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علوية بنية بلاستيك
قاعدة التواليت : تركيب جلبية 4 بوصة لتطويل الصرف وتعبيد عدد 2 منيعة والتفصيل بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الأرضية بمادة سيتوفيل
تفريغ وحقق فاصل البانيو القدم بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.