



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/10

رقم المعاينة : 2025070911021273

رقم التليفون : 01115095069

اليوم : الخميس

القائم بالمعاينة : مصطفى رجب

اسم العميل : ابراهيم محمد حسن

المحافظة : القاهرة

العنوان : جنه مصر الاندلس التجمع الخامس

تسجيل الخروج : 01:40 PM

تسجيل الدخول : 01:29 PM

الاجراء التالي : _

عدد الوحدات : 3

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

تم اختبار شبكات المياه على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات

فحص الأكسسوارات : تم

تم اختبار شبكات المياه على كود ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات

فحص الأكسسوارات : تم

تم الكشف بالأشعة تحت الحمراء

فحص الأكسسوارات : تم

تم الكشف بالمواجات الصوتية

فحص الأكسسوارات : تم

وجود خلل في الأكسسوارات مما يسبب تسريب المياه المستمر مع الاستخدام وذلك من محبس زاويه داخل المطبخ

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف الباتيyo : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبيه : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

تم اختبار صرف الحوض على منسوب المياه ولا يوجد تسريب

نتيجة الاختبارات : تم الكشف على شبكات التغذية ولا يوجد تسرب من شبكات البولي المدفونه ولكن يوجد تسريب من الأكسسوارات

تم اختبار صرف الغسالة على منسوب المياه ولا يوجد تسريب

نتيجة الاختبارات : تم الكشف على شبكات التغذية ولا يوجد تسرب من شبكات البولي المدفونه ولكن يوجد تسريب من الأكسسوارات

تم اختبار صرف الشاور وتبين وجود تسريب في الحمام الوسط وحمام عرفة النوم لا يوجد فيه

ضرر

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.EXPERT-Egypt.com

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسرب مياه من الشبكات

اجراءات الأكسسوارات : احلال الأكسسوارات بالكامل وتغييره بخامات جيدة مما يحافظ على تسريب المياه

اجراءات الصرف : تغيير صرف الشاور في الحمام الوسط

اجراءات البيبيه : تركيب عدد 3 عاليه بيبيه والتقطيل بماده سيتوفيل

قاعدة التواليت : لا يوجد اي ضرر

اجراءات الارضيات : احلال الفواصل للارضيات وحقتها بماده سيتوفيل

مجموعة العزل : حقن فواصل الشاور بماده كيما فليكس عدد 2 شاور

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

