



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| تاريخ الكشف : | 2025/07/14 | رقم المعاينة : | 2025071203365254 |
| رقم التليفون : | 01555999645 | اليوم : | الاثنين |
| القائم بالمعاينة : | محمد ابو العينين | اسم العميل : | العميد وائل محمود |
| المحافظة : | القاهرة | العنوان : | مدينتي مجموعة 112 عماره 31 شقة 41 |
| تسجيل الخروج : | 04:23 PM | تسجيل الدخول : | 02:56 PM |
| الاجراء التالي : | معالجة | عدد الوحدات : | 1 |

اختبارات شبكة تغذية المياه

| | |
|---------------------|--|
| اختبار ضغط المياه : | تم |
| ضغط المياه البارد : | تم |
| ضغط المياه الساخن : | تم |
| الكشف الحراري : | تم |
| الموجات الصوتية : | تم |
| فحص الاكسسوارات : | تم |
| نتيجة الملاحظات : | بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبيّن تسريب من جلبة تطويل |

اختبارات شبكة الصرف

| | | | |
|--|-------|----------------------|---|
| فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب | عدد 1 | صرف حوض الوش : | تم |
| لا يوجد | عدد | صرف الغسالة : | |
| فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب | عدد 1 | صرف البانيو : | تم |
| لا يوجد | عدد | صرف حوض المطبخ : | |
| فحص البيبة بالكامل ولم يتبيّن لنا وجود تسريب | عدد 1 | فحص البيبة : | تم |
| تم فحص البيبة والعاليه بالكامل ولم يتبيّن لنا وجود تسريب | عدد 1 | فحص قاعدة التواليت : | تم |
| لا يوجد | عدد | فحص خط التكيف : | |
| نتيجة الاختبارات : | | | بعد الفحص تبيّن تسريب من فوائل رخامة الشاور مع الاستخدام والتنظيف |

الإجراءات المطلوبة

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| اجراءات التغذية : | لا يوجد بها اي اجراء |
| اجراءات الاكسسوارات : | لا يوجد بها اي اجراء |
| اجراءات الصرف : | لا يوجد بها اي اجراء |
| اجراءات البيبة : | لا يوجد بها اي اجراء |
| قاعدة التواليت : | لا يوجد بها اي اجراء |
| اجراءات الارضيات : | تفقيل فوائل رخامة الشاور بمادة عازلة |

مجموعة العزل : كيمافلاكس / ايپوكسي من كيمافلاكس

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

