



|                |                                                |                    |             |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| رقم المعاينة : | 2025071209004330                               | تاريخ الكشف :      | 2025/07/14  |
| اليوم :        | الاثنين                                        | رقم التليفون :     | 01223198080 |
| اسم العميل :   | حسين عمرو رشاد                                 | القائم بالمعاينة : | اسلام رشاد  |
| العنوان :      | ش حسين احمد الدقي الجيزه متفرع من ش 13 التحرير | المحافظة :         | الجيزة      |
| تسجيل الدخول : | 04:40 PM                                       | تسجيل الخروج :     | 06:02 PM    |
| عدد الوحدات :  | 1                                              | الاجراء التالي :   | معالجة      |

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : | تم                                                                       |
| ضغط المياه البارد : | تم                                                                       |
| ضغط المياه الساخن : | تم                                                                       |
| الكشف الحراري :     | تم                                                                       |
| الموجات الصوتية :   | تم                                                                       |
| فحص الأكسسوارات :   | تم                                                                       |
| نتيجة الملاحظات :   | بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة |

|                            |       |    |                      |
|----------------------------|-------|----|----------------------|
| لا يوجد به اي تسريب        | عدد 1 | تم | صرف حوض الوش :       |
| لا يوجد به اي تسريب        | عدد 1 | تم | صرف الغسالة :        |
| لا يوجد به اي تسريب        | عدد 1 | تم | صرف الهاتيو :        |
|                            | عدد   |    | صرف حوض المطبخ :     |
| لا يوجد عناية بيبه         | عدد 1 | تم | فحص الببية :         |
| يوجد تسريب من خرقة القاعدة | عدد 1 | تم | فحص قاعدة التواليت : |
|                            | عدد   |    | فحص خط التكيف :      |

بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من خرقة القاعدة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الاكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البيبية : تركيب علالية بيبه وتقفلها بمادة سيتوفيل  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد خرقة القاعدة  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل  
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

