

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071302523074	تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01115095069
اسم العميل : ابراهيم محمد حسن	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : التجمع الخامس - دار مصر - طريق الجامعه الامريكيه	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:55 PM	تسجيل الخروج : 06:44 PM
عدد الوحدات : 3	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد عدد 3 حمام
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن عدد 3 حمام
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 3 حمام	عدد : 1	

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف حوض الوش
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف الغساله
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لم يتم الكشف لانها رامي ع العمومي
فحص البيبة : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 3	تشيك على منيجه القاعده عدد 3 حمام
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه عدد 3 حمام	عدد : 0	

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : تبين لنا وجود خلل في البيبه لانها بدون علايه عدد 3 حمام تركيب عدد 3 علايه بيبه ثم ثقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده عدد 3 حمام
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك جيدا بماده السيتوفيل عدد 3 حمام تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس حمام المستر + حمام الرئيسي
مجموعة الغزل : لا يوجد

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

