

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071303505571 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01004110643
اسم العميل : م/حسام لاشين القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : سوديك ابيست تاون بعد الجامعة الامريكيه وحده رقم 34 أ 11
تسجيل الدخول : 03:57 PM تسجيل الخروج : 05:09 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف حوض الوش
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : عدد 1 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : عدد 1 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد 0 لم يتم الكشف لانها معلقه
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السراميك الشاور وتقليبه جيدا بماده السيتوفيل+جركن اديبوند
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.