

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071401013161 تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01009185652
اسم العميل : احمد هانى ابراهيم محمد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : دار مصر بجوار الناييل سات عمارة 15 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:06 PM تسجيل الخروج : 04:46 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم		تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص الأكسسوارات : تم		

نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 3	تم الاختبار وتبين وجود تسريب في صرف حوض الوش حمام الضيوف والحمام الكبير
صرف الغسالة : تم	عدد 1	صرف مشترك حوض الوش وصرف الغسالة
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الاختبار وتبين وجود تسريب صرف مشترك حوض وش صرف غساله
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 0	لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 3	تركيب عاليه ببيا للحمام الضيوف وتقفيل عدد 2 بببه بماده سيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 3	تم الاختبار وتبين وجود خلل في منيحه قاعده حمام الضيوف
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لم يتم..صرف خارجي

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب صرف حوض وش بحمام الضيوف وتسريب في صرف مشترك غساله+حوض وش الحمام الكبير

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار...لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تم..لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف بحوض الوش والغساله لعدد 2 حمام قطر 1.5 ابيض
اجراءات البنية : تركيب عاليه ببيا لعدد 1حمام وتقفيل عدد 2بببه بسيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير منيحه قاعده لحمام الضيوف
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل لعدد 3حمام وتقفيل فواصل البانيو بماده كيما فليكس..ابيض
مجموعة العزل : عمل مقاييسه لشقه دور ارضي 140متر عزل خارجي

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

