



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/16

رقم المعاينة : 2025071401132690

رقم التليفون : 01022876638

اليوم : الأربعاء

القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد

اسم العميل : مهندس كيرلس اشرف

المحافظة : الجيزة

العنوان : ح اكتوبر كمبوند فيلي تاورز عماره 19

تسجيل الخروج : 01:43 PM

تسجيل الدخول : 12:40 PM

الاجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب

تركيب الاكسسوارات بالكامل

نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شيكه التغذيه المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب من صرف حوض الوش

تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب من صرف الغسالة

تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب من طابق البانيو

لا يوجد

تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البيبه لانها بدون عاليه

تشيك على منيجه القاعده+طنوبله لي صرف القاعده 4بوصه

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب نسي من طابق البانيو
ملحوظه الشفه تحت الاشتاء

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد

تركيب الاكسسوارات بالكامل

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة : تبين لنا وجود تسريب نسي من البيبه لانها بدون عاليه

تركيب عاليه بيبه ثم تقفيه بماده السيوفيل

قاعدة التواليت : تركيب طنوبليه لي صرف القاعده 4بوصه
تشيك على منيجه القاعده

اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل السراميك وتقفيله جيدا بماده السيوفيل
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله بماده الكيمافليكس

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

