



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاریخ الكشف : 2025/07/15
رقم التليفون : 01019407672
القائم بالمعاينة : محمد ابو العنین
المحافظة : الغربية
تسجيل الخروج : 03:59 PM
الاجراء التالي : _

رقم المعاينة : 2025071503351079
اليوم : الثلاثاء
اسم العميل : عبد الغني سليمان يعقوب
العنوان : طريق ميت غمر المنصورة - بجوار قاعة روتانا (الدور السادس - الروف)
تسجيل الدخول : 03:44 PM
عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية على الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبيّن اي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة :
صرف البانيو :
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التوايليت : تم
فحص خط التكيف : تم

عدد 2	فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب
لا يوجد	
لا يوجد	
عدد 1	تم فحص البيبة و العلایه بالكامل ولم يتبيّن لنا وجود تسريب
عدد 4	تم فحص كرسي التوايليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب
لا يوجد	

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبيّن تسريب من الشبكات ولكن تبيّن خلل في فراغات الرروف بالكامل لعدم تفقيـل فواصل الأرضيات لذلك تؤدي إلى تسريب عـد التنظيف والاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : احلال وشن البلاعه عدد 4 وتفقيـل اسفليـم بماده عازله
قاعدة التوايليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأرضيات : تفريـغ وحقن فواصل السيراميك ارضيات الرروف بالكامل
مجموعة العزل : سيتوفـل من كيماوـيات البناء الحديث

السياسات والمسؤوليات



- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.