

بيانات العميل

| | |
|---|------------------------------|
| رقم المعاينة : 2025071601060836 | تاريخ الكشف : 2025/07/20 |
| اليوم : الأحد | رقم التليفون : 01149966028 |
| اسم العميل : محمد رفعت | القائم بالمعاينة : محمد كارم |
| العنوان : زاوية النجار ش عبد الرحمن صبحي منزل رقم 7 | المحافظة : القليوبية |
| تسجيل الدخول : 11:41 PM | تسجيل الخروج : 11:51 PM |
| عدد الوحدات : 1 | الاجراء التالي : _ |

اختبارات شبكة تغذية المياه

| | | |
|------------------------|-------|---|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد 1 | تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد 1 | تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب |
| ضغط المياه الساخن : تم | عدد 1 | تم الكشف بالاشعه تحت الحمراء |
| الكشف الحراري : تم | عدد 1 | تم الكشف بجهاز الموجات الصوتيه |
| الموجات الصوتية : تم | عدد 1 | تم..يوجد خلل في الاكسسوار الموجود |
| فحص الاكسسوارات : تم | عدد 1 | تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب |

اختبارات شبكة الصرف

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| صرف حوض الوش : تم | عدد 1 | تم الاختبار ولا يوجد تسريب |
| صرف الفسالة : تم | عدد 1 | تم الاختبار ولا يوجد تسريب |
| صرف البانيو : تم | عدد 1 | لا يوجد |
| صرف حوض المطبخ : تم | عدد 0 | لم يتم...صرف خارجي |
| فحص البيبة : تم | عدد 1 | يفضل تركيب اعلايه بيبا |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد 1 | يوجد خلل في منبجه القاعده |
| فحص خط التكييف : تم | عدد 0 | لا يوجد |

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

| |
|--|
| اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد |
| اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار المتهاك |
| اجراءات الصرف : تم لا يوجد |
| اجراءات البيبة : لا يوجد |
| قاعدة التواليت : تغيير منبجه القاعده |
| اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سبيتوفيل |
| مجموعة العزل : يتم عزل غرفه التفتيش او تغييرها الي بلاستيك |

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.