



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/15

رقم المعاينة : 2025071610003146

رقم التليفون : 01114234313

اليوم : الثلاثاء

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : محمد طلعت

المحافظة : الغربية

العنوان : ش المعهد الديني المحلة الكبرى ثانى الغربيه
(شمال السلم)

تسجيل الخروج : 10:21 AM

تسجيل الدخول : 10:13 AM

الاجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الأكسسوارات وتبين وجود خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبين خلل في تقبيل عدد 3 محبس بجوار التواليت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

تم فحص صرف البانيو والطابق وتبين لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

تم فحص البيبة والعاليه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب

تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من وش طابق البانيو والفاصل الخاص بالبانيو لعدم تقبيله كما يوجد خلل في تقبيل الأرضيات

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأكسسوارات : تغيير عدد 3 محبس بجوار التواليت وتركيب وش نيكل للمحابس وتقبيلها جيدا

اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو وتقبيله جيدا

اجراءات البيبة : لا يوجد بها اي اجراء

قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأرضيات : تقبيل فواصل الأرضيات بماده عازله / تقبيل فاصل البانيو بماده عازله

مجموعة العزل : سيتوفيل للارضيات / كيمافلوكس للبانيو

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة الكشف الالكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

