

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072303292830 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01002807090
اسم العميل : عمرو محمد فتحي فتح الله القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عماره 63 ز - البوابه الاولى - الدور الرابع - المحافضة : الجيزة
شقه 14
تسجيل الدخول : 01:17 PM تسجيل الخروج : 02:25 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم الاختبار وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم الاختبار وعمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم الاختبار وتبين وجود خلل في تقفيل اسف الوش الاستانلس لحمام الضيوف
تم الاختبار وعمل كشف حراري وتبين وجود فراغات حول منيعة القاعدة لحمام الماستر لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني وجود فراغات في فاصل الأرضية لعدد 2 حمام خلل في تقفيل منيعة القاعدة لحمام الماستر فراغات أسفل الوش الاستانلس للبنية لحمام الضيوف خلل في طقم مسمار القاعدة الارضى

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن 3/4
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك لحمام الضيوف
قاعدة التواليت : التقفيل حول منيعة القاعدة لحمام الماستر
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : انبوبة كيما فليكس
شيكارة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.