

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072409254629 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01200777711
اسم العميل : خالد ابراهيم محمد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الاسكندرية السيوف عمارات الشركة المتحدة المحافظة : الاسكندرية
عمارة قرطاج رقم 12 مدخل ب
تسجيل الدخول : 11:43 AM تسجيل الخروج : 01:09 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
الموجات الصوتية : تم عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات : تم فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
صرف البانيو : تم عدد 1 تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
فحص البنية : تم عدد 2 تم فحص البنية للحمام الكبير وتبين تسريب من الخارج
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم فحص البنية للحمام الصغير وتبين بها تسريب من اعلي
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من صرف التواليت مع الاستخدام لانها ظهر ويوجد تسريب من خارجه بلاعه الحمام الكبير لانها ظهر X بلاستيك وبلاعه الحمام الصغير لعدم وجود علايه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : تغيير خارجه بلاعه الحمام الكبير من اسفل التواليت من ظهر الي بلاستيك الي عمود الصرف الخارجي
اجراءات البنية : تركيب علايه لبلاعه الحمام الصغير ونفقيها جيدا بمادة عازلة
قاعدة التواليت : تغيير عدد 2 مخرج كرسي التواليت من ظهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الارضيات بمادة عازلة
مجموعة العزل : سيتوفيل للارضيات / كيما فلكس للبانيو من كيماويات البناء الحديث

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.