



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/27

رقم المعاينة : 2025072612203290

رقم التليفون : 01151347752

اليوم : الأحد

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : عادل عاطف ابراهيم

المحافظة : الاسكندرية

العنوان : الاسكندرية لوران شارع عبد اللطيف النشار

متفرع من الاقبال عماره لوران بالاس

تسجيل الخروج : 06:47 PM

تسجيل الدخول : 05:43 PM

الاجراء التالي : \_

عدد الوحدات : 1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الاكسسوارات ولم يتبيّن اي خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التوايليت : تم

فحص خط التكيف : تم

فحص خط الصرف وتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

تم فحص البيبة والعاليه بالكامل ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

تم فحص كرسي التوايليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن تسريب من صرف الحوض شرخ ف كوع 90

وجود تسريب من فاصل البانيو لعدم حفنه جيداً عند الاستخدام

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف الحوض الوش قطر 2 بوصه

اجراءات البيبة : لا يوجد بها اي اجراء

قاعدة التوايليت : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بمادة الكيما فلكس

مجموعة العزل : كيما فلكس للبانيو

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

