

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073011535153	تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01019613301
اسم العميل : اشرف خميس السباك	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : سيدي بشر	المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 10:43 AM	تسجيل الخروج : 12:02 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب في خط البارد قطر 1/2 بوصة		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد شرح في ماسورة أعلى البانيو قطر 1/2 بوصة
- اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد محبس الدفن 1/2 بوصة  
حنفية الغسالة  
تركيب محبس زاوية للسخان
- اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
- اجراءات البيبة : لم يتبين وجود تسريب
- قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
- اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
- مجموعة الغزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.