

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081002411843 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01210235506
اسم العميل : عمرو فؤاد القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الاسكندرية جليم زيزينيا برج الغنيمي الدور الثامن شقه 801
تسجيل الدخول : 06:05 PM تسجيل الخروج : 08:01 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب للحمام الكبير
فحص خط الصرف وتبين لنا وجود تسريب في كوع ال90 اعلي القائم حمام الخدمات
تم تجميعه علي الرئيسي مباشرة
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم تجميعه علي العمومي مباشرة
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص التواليت المعلق ولم يتبين لنا اي تسريب
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من بنية حمام الخدمات لعدم وجود علايه ووجود تسريب من كوع ال90 في القائم من اعلي كما يوجد خلل في فواصل الرخام اسفل البانيو واسفل الحوض تؤدي الي تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : تغيير كوع ال90 في قائم حوض الوش من الاعلي لحمام الخدمات
اجراءات البنية : تركيب علايه لبنيه حمام الخدمات وتقفيلها سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تقفيل الرخام المتهاالك اسفل الحوض وتقفيل اسفل البانيو بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.