

بيانات العميل

| | |
|---------------------------------|--|
| رقم المعاينة : 2025081603255380 | تاريخ الكشف : 2025/08/19 |
| اليوم : الثلاثاء | رقم التليفون : 01067751041 |
| اسم العميل : عبد الرحمن حسين | القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن |
| العنوان : الدبلوماسيين فيلا 270 | المحافظة : القاهرة |
| تسجيل الدخول : 04:02 PM | تسجيل الخروج : 06:38 PM |
| عدد الوحدات : 3 | الاجراء التالي : _ |

اختبارات شبكة تغذية المياه

| | | |
|---|---------|--|
| اختبار ضغط المياه : تم | عدد : 3 | تم وتبين وجود تسريب من الخطأ البارد لحمام الضيوف وحمام يوجد في المنتصف |
| ضغط المياه البارد : تم | عدد : 3 | تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل |
| ضغط المياه الساخن : تم | عدد : 3 | تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل |
| الكشف الحراري : تم | | |
| الموجات الصوتية : تم | | |
| فحص الاكسسوارات : تم | | |
| نتيجة الملاحظات : تم وتبين وجود تسريب من الخط البارد للحمام الخارجي و حمام يوجد في الطرقة | | |

اختبارات شبكة الصرف

| | | |
|---|---------|------------------------------|
| صرف حوض الوش : تم | عدد : 3 | تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل |
| صرف الغسالة : تم | عدد : 1 | تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل |
| صرف البانيو : تم | عدد : 2 | تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل |
| صرف حوض المطبخ : عدد : 0 | | |
| فحص البيبة : تم | عدد : 3 | تم وتبين عدم وجود علايه بيبه |
| فحص قاعدة التواليت : تم | عدد : 3 | تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل |
| فحص خط التكيف : عدد : 0 | | |
| نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه | | |

الاجراءات المطلوبة

| |
|--|
| اجراءات التغذية : إحلال وإصلاح الأجزاء التالفه |
| اجراءات الاكسسوارات : |
| اجراءات الصرف : |
| اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبه وتقبلهم جيدا بماده السيتوفيل |
| قاعدة التواليت : |
| اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل |
| مجموعة الغزل : |

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.