

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081709290339 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01032119900
اسم العميل : مصطفى سامي الحبال القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الغريبه طنطا محلة مرحوم المحطه ش درباله المحافظة : الغربية
الدور الثاني علوي تسجيل الدخول : 12:57 PM تسجيل الخروج : 02:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص صرف البانيو والطابق وتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من وش طابق البانيو وش الفايس لعدم وجوده كما يوجد خلل في فاصل البانيو لعدم تعفيله ويوجد تسريب من اعلي البلاعه لعدم وجود علايه وعدم تعفيل وش البنيه بماده عارله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو + تركيب وش الفايس وتعفيلهم جيدا
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه عدد 2 وتعفيلهم بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلکس / التعفيل حول سنترك الخلاط الدش بماده السيوفيل
مجموعة العزل : سيوفيل لتعفيل البلاعه
كيما فلکس لتعفيل فاصل البانيو من كيماويات البناء الحديث

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.