

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082106460837	تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01274442494
اسم العميل : شريف الكومي	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : مافيدا التجمع الخامس بارسل 16 169 الدور الاول علوى حمام الضيوف وحمام المستر	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:21 PM	تسجيل الخروج : 06:47 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 2	تم عمل كشف حرارى لشبكات الصرف لعدد 2 حمام
الكشف الحراري : تم	عدد : 2	تم عمل كشف موجات صوتية لعدد 2 حمام
الموجات الصوتية : تم	عدد : 2	تم عمل كشف موجات صوتية لعدد 2 حمام
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 2	تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 3	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2 حمام
صرف الغسالة : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2 حمام
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2 حمام
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 2	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى لعدد 2 حمام
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من عدد 2قاعدة معلقة		

تسريب من عدد 2تبيبه لعدم وجود عناية بلاستيك
تبين وجود فراغات ف فاصل الأرضية لعدد 2حمام

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة
اجراءات البيبة : تركيب عناية بيبا بلاستيك لعدد 2حمام
قاعدة التواليت : إحلال عدد 2قاعدة معلقة والتشبيك على المنيجة ومشارك الصرف
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل لعدد 2حمام
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.